

---

AX3800S・AX3650S ソフトウェアマニュアル

## 訂正資料

Ver.11.14 以降対応 Rev.4

## ■はじめに

このマニュアルは、以下に示す AX3800S・AX3650S ソフトウェアマニュアルからの変更内容を記載していません。

マニュアル名	マニュアル番号	発行
AX3800S・AX3650S ソフトウェアマニュアル コンフィグレーションガイド Vol.1 (Ver.11.14 対応 Rev.4)	AX38S-S001-A0	2020 年 4 月
AX3800S・AX3650S ソフトウェアマニュアル コンフィグレーションガイド Vol.2 (Ver.11.14 対応 Rev.4)	AX38S-S002-A0	2020 年 4 月
AX3800S・AX3650S ソフトウェアマニュアル コンフィグレーションガイド Vol.3 (Ver.11.14 対応 Rev.4)	AX38S-S003-A0	2020 年 4 月
AX3800S・AX3650S ソフトウェアマニュアル コンフィグレーションコマンドリファレンス Vol.1 (Ver.11.14 対応 Rev.4)	AX38S-S004-A0	2020 年 4 月
AX3800S・AX3650S ソフトウェアマニュアル コンフィグレーションコマンドリファレンス Vol.2 (Ver.11.14 対応 Rev.4)	AX38S-S005-A0	2020 年 4 月
AX3800S・AX3650S ソフトウェアマニュアル 運用コマンドリファレンス Vol.1 (Ver.11.14 対応 Rev.4)	AX38S-S006-A0	2020 年 4 月
AX3800S・AX3650S ソフトウェアマニュアル 運用コマンドリファレンス Vol.2 (Ver.11.14 対応 Rev.4)	AX38S-S007-A0	2020 年 4 月
AX3800S・AX3650S ソフトウェアマニュアル メッセージ・ログリファレンス (Ver.11.14 対応 Rev.4)	AX38S-S008-A0	2020 年 4 月
AX3800S・AX3650S ソフトウェアマニュアル MIB リファレンス (Ver.11.14 対応 Rev.4)	AX38S-S009-A0	2020 年 4 月

## ■商標一覧

Cisco は、米国 Cisco Systems, Inc. の米国および他の国々における登録商標です。

Ethernet は、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。

Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。

IPX は、Novell, Inc. の商標です。

Microsoft は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Octpower は、日本電気 (株) の登録商標です。

OpenSSL は、米国およびその他の国における米国 OpenSSL Software Foundation の登録商標です。

RSA および RC4 は、米国およびその他の国における米国 EMC Corporation の登録商標です。

sFlow は、米国およびその他の国における米国 InMon Corp. の登録商標です。

ssh は、SSH Communications Security, Inc. の登録商標です。

UNIX は、The Open Group の米国ならびに他の国における登録商標です。

VitalQIP, VitalQIP Registration Manager は、アルカテル・ルーセントの商標です。

VLANaccessClient は、NEC ソリューションイノベータ株式会社の登録商標です。

VLANaccessController, VLANaccessAgent は、NEC の商標です。

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

イーサネットは、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。

そのほかの記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

## ■マニュアルはよく読み、保管してください。

製品を使用する前に、安全上の説明をよく読み、十分理解してください。  
このマニュアルは、いつでも参照できるよう、手近な所に保管してください。

## ■ご注意

このマニュアルの内容については、改良のため、予告なく変更する場合があります。

## ■発行

2021年 4月 (初版) SOFT-AM-2627

## ■著作権

All Rights Reserved, Copyright (C), 2011, 2021, ALAXALA Networks Corp.

## 目次

---

第 1 編 コンフィグレーションガイド Vol.1	5
第 2 編 コンフィグレーションガイド Vol.2	6
第 3 編 コンフィグレーションガイド Vol.3	7
第 4 編 コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.1	8
第 5 編 コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.2	9
第 6 編 運用コマンドレファレンス Vol.1	10
第 7 編 運用コマンドレファレンス Vol.2	11
第 8 編 メッセージ・ログレファレンス	12
第 9 編 MIB レファレンス	14

第1編 コンフィグレーションガイド Vol.1

追加および変更はありません。

追加および変更はありません。

追加および変更はありません。

第4編 コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.1

追加および変更はありません。

第5編 コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.2

追加および変更はありません。

追加および変更はありません。

第7編 運用コマンドレファレンス Vol.2

追加および変更はありません。

## 2 イベント発生部位形式

## 2.9 PORT

追加

表 2-16 イベント発生部位 PORT の運用メッセージ [Ver.11.14.T 以降]

表 2-16 イベント発生部位 PORT の運用メッセージ

メッセージ識別子	イベントレベル	メッセージテキスト
		内容と対応
25011109	E3	Jumbo frame configuration is not supported with the port speed.
		接続されたポートの速度はジャンボフレームを使用できません。 詳細は「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.1」 mtu コマンドまたは system mtu コマンドを参照してください。 [対応] なし。

追加および変更はありません。